



Szkic sytuacyjny



KORYTO POMIĘDZY
SPICHLERZEM
OLIWSKIM I MIEDŹ
skala 1:100



UWAGA.
Usytuowanie czujnika dachowego ustalić w trakcie wykonawstwa.
Zaleca się usytuowanie w miejscu nienasłonecznionym.

Zakład Usługowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego, Oceny Stanu Technicznego Budynków inż. Ryszard Kowalski	PROJEKT BUDOWLANY - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA PODGRZEWANIE KORYTA	
PROJEKT REMONTU-WYMIANY POKRYCIA CAŁOŚCI DACHU SPICHLERZA „OLIWSKIEGO” W SIEDZIBIE GŁÓWNEJ NARODOWEGO MUZEUM MORSKIEGO W GDAŃSKU		
Adres: Narodowe Muzeum Morskie , ul. Oliwianka 9-13 w Gdańsku [Gdańsk Śródmieście, obręb 99, działka nr 2]		
Imię i nazwisko projektanta	Data:	Podpis:
Projektant : mgr inż. JOANNA STACHURA instal. elektr. upr. 4149/89 POM/IE/5824/02	X 2016	
Opracował: techn. RYSZARD NIKODEMSKI	X 2016	
Plan instalacji	1:100	Nr.rys. E/O-1